


08:17 09:10 09:15 09:19:47 09:20 09:xx:xx 09:26 09:26:30 09:26:55 09:27:41 09:27:49 09:28:15 09:29 09:29:24 09:29:30 09:29:49 09:32:45 09:33:18

1

2

3

4



1. Blir 57009 bedt om å gå til spor 2? Hva blir sagt?
 2. Får beskjed om å vente på signal. Hva innebærer det?
 3. Starter å kjøre fra vestsiden av spor 2, uten nærmere kjøreordre?
 4. kjører inn i tog 9909
- Varsel om innstil tog forvirrer
 - Skifting uten skiftetillatelse
 - Snøsug hindrer visuell framføring
 - Du venter på signal – hvilket signal?
 - Forskrift tog – skift
 - Sikker jobb analyse (forrige hendelsekan ses på som en slik analyse, hva ble gjort? – hvorfor ikke?)
 - Frasologi – kommunikasjon mellom lokfører og togleder
 - Hvilken rolle har personalet i snøsuget (utkikk, bremsemann, lokføyte)
 - Kjøreorden til tog 57009
 - Manglende samtaleopptak togleder til lokfører
 - Batterikapasitet på registreringsenhet på Robel
 - Mangler øyeskyllevann

- Opphold på 1 min 22 sek etter å ha kommet inn i spor 2
- Etter 49 sekunder stopper arbeidstog i 40 sekunder for å legge snøsuget i transport
- Holder 33 km/t da lokfører tar nødbremser og kjører inn i malmtog.