


Vedlegg A

STEP-diagram med avsporing av tog 62 etter å ha kjørt inn i snøskred.



Sikkerhetsproblemer:

1. Værstasjonen på Myrdal var ute av drift
2. Sporet ikke klart like før tog 62 kjører ut på strekningen
3. Ingen info om at sporet er sperret
4. Snøskredet går over sporet og blir liggende med kompakte snømasser
5. Skredfare 3 oppleves ikke som alvorlig nok for å stenge banen, eller eventuell feilgradering?