

Informace o dosavadním pokroku v šetření

Dražní inspekce v souladu s § 53b odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 266/1994 Sb.), provádí šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události ze dne 21. 6. 2023, kdy ve 13:54 h na dráze železniční, kategorie celostátní, na železničním přejezdu P2819, v km 164,187, mezi železničními stanicemi Mníšek u Liberce a Liberec došlo ke střetnutí vlaku Os 6385 s přívěsem nákladního automobilu.

V souladu s § 53e odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb. Dražní inspekce zveřejňuje informace o dosavadním pokroku v šetření a podstatných otázkách, které jsou jeho předmětem. V rámci šetření výše uvedené mimořádné události bylo doposud učiněno:

- ohledání místa mimořádné události včetně zúčastněného nákladního automobilu s přívěsem a jeho nákladu, drážního vozidla, technických zařízení a infrastruktury dráhy;
- měření rozhledových poměrů na železničním přejezdu P2819;
- analýza záznamu činnosti přejezdového zabezpečovacího zařízení;
- komisionální přezkoušení přejezdového zabezpečovacího zařízení za účasti zaměstnanců Centra techniky a diagnostiky provozovatele dráhy Správy železnic, státní organizace;
- účast na komisionální prohlídce zúčastněného drážního vozidla;
- analýza záznamu rychloměru zúčastněného drážního vozidla;
- analýza Odborného vyjádření z oboru kriminalistika odvětví zkoumání videozáznamů;
- analýza zápisu se zaměstnancem – strojvedoucím vlaku Os 6385;
- podání vysvětlení strojvedoucího vlaku Os 6385;
- analýza podání vysvětlení řidiče nákladního automobilu;
- analýzy podání vysvětlení svědků;
- komunikace s Obcí Stráž nad Nisou ohledně evidovaných stížností na činnost přejezdového zabezpečovacího zařízení;
- analýza závislostí pro vypínání pozitivní signalizace přejezdového zabezpečovacího zařízení v čase a v souvislostech;
- analýza dalších podkladů vyžádaných od provozovatele dráhy, dopravce, hasičských záchranných sborů a Policie České republiky.

Information about the investigation progress

Date of the occurrence: 21st June 2023.

Location: open line between Liberec and Mníšek u Liberce station, level crossing No. P3585, km 312,048.

Description: collision of the regional passenger train No. 6385 with a lorry at the level crossing No. 2819.

ID of the occurrence: CZ-10424.

As part of the investigation of the above-mentioned occurrence, it has been done so far:

- examination of the place of the occurrence, including the involved lorry with a trailer and its cargo, rolling stock, technical equipment and railway infrastructure;
- measurement of visibility conditions at the level crossing No. P2819;
- analysis of activity record of the level crossing safety installation;
- commissioned examination of the level crossing safety installation with the participation of employees of the Center of Technology and Diagnostics of IM;
- attendance in a commissioned examination of the participating rolling stock;
- analysis of the speedometer record of the participating rolling stock;
- analysis of the Expert Statement from the field of criminal science – video research branch;
- analysis of the record with the employee – train driver of the regional passenger train No. 6385;
- give explanations of the train driver of the regional passenger train No. 6385;
- give explanations of the lorry driver;
- give explanations of the witnesses;
- communication with the Municipality of Stráž nad Nisou regarding registered complaints about activity of the level crossing safety installation;
- dependency analysis for turning off the positive signaling of the level crossing safety installation in time and context;
- analysis of other documents requested from the IM, RU, the fire rescue service and the Police of the Czech Republic.