

YHTEENVETOTAULUKKO – SAMMANFATTNING – DATA SUMMARY

| | | | | |
|---|--|--|-------|--|
| Aika: Tidpunkt för händelsen: Date and time: | 21.2.2011, 4.02 | | | |
| Paikka: Plats: Location: | Nokia, Siuron ja Suoniemen liikennepaikkojen välillä <i>Nokia, between Siuro and Suoniemi stations</i> | | | |
| Onnettomuustyyppi: Typ av olycka: Type of accident: | Törmäys <i>Trains collision, rear collision</i> | | | |
| Junan tyyppi ja numero: Tågtyp och tågnummer: Train type and number: | Tavarajuna 3811, Sr1-sähköveturi + 21 tavaravaunua – Tavarajuna 3801, 2 x Dv12-dieselveturia + 24 tavaravaunua <i>Freight train 3811, Sr1 electric locomotive and 21 wagons – Freight train 3801, 2 Dv12 diesel locomotive and 24 wagons</i> | | | |
| Junassa: Antalet personer ombord: Persons on board: | Henkilökuntaa: Personal: Crew: | 1 – 1 | | |
| | Matkustajia: Passagerare: Passengers: | 0 | | |
| Henkilövahingot: Personskador: Injuries: | Kuollut: Dödsfall: Fatally injured: | Henkilökuntaa: Personal: Crew: | 1 – 0 | |
| | | Matkustajia: Passagerare: Passengers: | 0 | |
| | Vakavasti loukkaantunut: Allvarligt skadats: Seriously injured: | Henkilökuntaa: Personal: Crew: | 0 | |
| | | Matkustajia: Passagerare: Passengers: | 0 | |
| | Lievästi loukkaantunut: Lindrigt skadats: Slightly injured: | Henkilökuntaa: Personal: Crew: | 0 | |
| | | Matkustajia: Passagerare: Passengers: | 0 | |
| | Kalustovauriot: Skador på fordon: Damages of rolling stock: | Sr1-veturi ja kaksi puutavaravaunua vaurioitui pahoin. <i>Sr1 electric locomotive and two timber wagons were badly damaged.</i> | | |
| | Ratavauriot: Skador på spåranläggning: Damages on track equipment: | Ratapölkkyjä rikkoutui. <i>Some sleepers were damaged.</i> | | |
| Muut vauriot: Övriga skador: Other damages: | Ei. <i>None.</i> | | | |