

YHTEENVETOTAULUKKO – SAMMANFATTNING – DATA SUMMARY

Aika: Tidpunkt för händelsen: Date and time:	16.6.2009, 20.51			
Paikka: Plats: Location:	Toijalan ratapiha Toijala bangård Toijala railway yard			
Onnettomuustyyppi: Typ av olycka: Type of accident:	Suistuminen Urspårning Derailment			
Junan tyyppi ja numero: Tågtyp och tågnummer: Train type and number:	Tavarajuna 3513, Sr1-sähköveturi + 30 tavaravaunua Godståg 3513, Sr1-ellok + 30 godsvagnar Freight train 3513, Sr1 electric locomotive and 30 wagons			
Junassa: Antalet personer ombord: Persons on board:	Henkilökuntaa: Personal: Crew:	1		
	Matkustajia: Passagerare: Passengers:	0		
Henkilövahingot: Personskador: Injuries:	Kuollut: Dödsfall: Fatally injured:	Henkilökuntaa: Personal: Crew:	0	
		Matkustajia: Passagerare: Passengers:	0	
	Vakavasti loukkaantunut: Allvarligt skadats: Seriously injured:	Henkilökuntaa: Personal: Crew:	0	
		Matkustajia: Passagerare: Passengers:	0	
	Lievästi loukkaantunut: Lindrigt skadats: Slightly injured:	Henkilökuntaa: Personal: Crew:	0	
		Matkustajia: Passagerare: Passengers:	0	
	Kalustovauriot: Skador på fordon: Damages of rolling stock:	Kymmenen vaunua vaurioitui. Tio vagnar skadades. Ten wagons damaged.		
	Ratavauriot: Skador på spåranläggning: Damages on track equipment:	450 metriä rataa ja kaksi vaihdetta, turvalaitekaappi sekä sähkörataportaali vaurioituivat. 450 meter bana och två växlar, skåp för signalsäkerhetsanordningar samt kontaktledningsbrygga skadades. 450 metres of track, two turnouts, safety devices and the portal suspension of electric railway were damaged.		
Muut vauriot: Övriga skador: Other damages:	Turvalaite- ja viestikaapeli vaurioitui. Signal- och telekabel skadades. A safety device and communications cable was damaged.			