

YHTEENVETOTAULUKKO – SAMMANDRIFTNING – DATA SUMMARY

Aika: Tidpunkt för händelsen: <i>Date and time:</i>	21.3.2007, 10.33			
Paikka: Plats: <i>Location:</i>	Ylivieskan asema Ylivieska järnvägsstation <i>Ylivieska railway station</i>			
Junan tyyppi ja numero: Tågtyp och tågnummer: <i>Train type and number:</i>	Tavarajuna 5406, Sr1-sähköveturi + 23 vaunua Godståg 5406, Sr1-ellok + 23 vagnar <i>Freight train 5406, electric locomotive Sr1 + 23 wagons</i>			
Onnettomuustyyppi: Typ av olycka: <i>Type of accident:</i>	Suistuminen Urspårning <i>Derailment</i>			
Junassa: Antalet personer ombord: <i>Persons on board:</i>	Henkilökuntaa: Personal: <i>Crew:</i>		1	
	Matkustajia: Passagerare: <i>Passengers:</i>		0	
Henkilövahingot: Personskador: <i>Injuries:</i>	Kuollut: Dödsfall: <i>Deaths:</i>	Henkilökuntaa: Personal: <i>Crew:</i>	0	
		Matkustajia: Passagerare: <i>Passengers:</i>	0	
	Vakavasti loukkaantunut: Allvarligt skadats: <i>Seriously injured:</i>	Henkilökuntaa: Personal: <i>Crew:</i>	0	
		Matkustajia: Passagerare: <i>Passengers:</i>	0	
	Lievästi loukkaantunut: Lindrigt skadats: <i>Slightly injured:</i>	Henkilökuntaa: Personal: <i>Crew:</i>	0	
		Matkustajia: Passagerare: <i>Passengers:</i>	0	
	Kalustovauriot: Skador på fordon: <i>Rolling stock damage:</i>	Kahden vaunun vetolaitteet ja suistuneen vaunun teli vaurioituivat. Två vagnars draganordningar och en boggi på den urspårade vagnen skadades. <i>The coupling equipment of two wagons and the bogie of the derailed wagon were damaged.</i>		
	Ratavauriot: Skador på spåranläggning: <i>Railway installation damage:</i>	Kahden vaihteen sähkökääntölaitteet rikkoutuivat. Två växlars elmotorväxelmekanismer skadades. <i>The electric-motor switch drives of two turnouts were damaged.</i>		
Muut vauriot: Övriga skador: <i>Other damage:</i>	Ei. Inga. <i>None.</i>			